

**2013****17230****FI**

## Especificações

Cabeça processadora : **KOMATSU 365.1**

Grua : **CRH22**

Pneus Frente : **701X26,5**

Pneus Trás : **710X26,5**

Lagartas : **NO**

## Detalhes

A máquina está em condições normais de funcionamento e antes da entrega para exportação realizaremos nosso serviço completo de processadora Komatsu e testes de funcionamento com os reparos e fixações necessários. Às 5.760 horas de dezembro de 2016, o seguinte foi feito quando a máquina mudou de proprietário: \* Mini-joysticks Komatsu Advanced instalados \* novos rolos de alimentação instalados \* novo capô do motor e reparos mais recentes: \* vedações dos cilindros do guindaste trocadas às 10.000 h \* desgalhamento superior faca trocada às 10.000 h \* motor do rolo de alimentação inferior trocado às 11.000 h \* bomba para

sistema hidráulico de trabalho trocada  
às 11.300 h \* computador PC X40  
trocado em 2021 \* rolo de alimentação  
lateral trocado às 15.000 h  
Equipamento adicional: \*Suporte de  
transporte usado para o guindaste

---

**Sempre disponíveis**



[info@celfor.com](mailto:info@celfor.com)



+46 708 472 352  
+351 915 274 979